

# スポーツ自転車(ママチャリ)修理工賃表【部品代別途】

※持込みのパーツ類の取付は お断りすることがあります※

(正規ルートではない製品や、キズ・割れ・汚れのあるものなど)

交通事故による修理見積は前払いとなります 見積り費用 : **¥5000-**

(注意: 当店購入の方で、パーツ持込の方 工賃が、**1.5倍**となります)

作業工賃 (部品代別途)	一般料金	当店購入		一般料金	当店購入
<b>サドル</b>			<b>ヘッドパーツ</b>		
サドル交換	¥1,320	¥660	フェイスング	¥8,800	¥4,400
シートポスト交換	¥1,760	¥880	ヘッドパーツ交換	¥6,600	¥3,300
シートポスト切断	¥3,300	¥1,650	ヘッド調整玉当り/スペーサー	¥2,200	¥1,100
			フォークコラム切断	¥3,300	¥1,650
<b>リア荷台</b>					
荷台取り付け	¥4,400	¥2,200	<b>ステム</b>		
			ステムのみ交換	¥2,200	¥1,100
<b>ブレーキ</b>					
ブレーキ交換	¥3,300	¥1,650	<b>ハンドル周り</b>		
ブレーキ調整	¥1,320	¥660	ロード用バー交換 (バーテープ別途)	¥7,700	¥3,850
ブレーキシュー交換 (片側)	¥1,320	¥660	※: ケーブルがハンドルの中通しモデル	¥15,400	¥7,700
			中通しモデルは別途ケーブル代が必要		
<b>泥除け</b>			MTB用バー交換	¥4,400	¥2,200
泥除け取り付け	¥3,300	¥1,650	バーテープ交換	¥3,300	¥1,650
			ハンドルバー切断	¥2,200	¥1,100
<b>ハブ</b>			グリップ&バーエンド取付け	¥1,320	¥660
ハブ玉当たり調整	¥3,300	¥1,650			
ハブメンテナンス	¥5,500	¥2,750	<b>インナーケーブル交換</b>		
			変速用 (各1本) 片側	¥2,640	¥1,320
<b>スタンド</b>			※: ケーブルがフレームの中通しモデル	¥5,500	¥2,750
スタンド取付け	¥2,200	¥1,100	ブレーキ用 (各1本) 片側	¥2,640	¥1,320
			※: ケーブルがフレームの中通しモデル	¥5,500	¥2,750
<b>リム</b>			<b>インナー・アウターケーブル交換</b>		
コグ外し	¥2,200	¥1,100	変速用 (各1本) 片側	¥4,400	¥2,200
ホイール組 : 部品持込み	¥13,200	¥6,600	※: ケーブルがフレームの中通しモデル	¥6,600	¥3,300
ホイール組 : 部品購入時	¥6,600	¥3,300	※: ケーブルがハンドルも中通しモデル	¥8,800	¥4,400
振れとり	¥4,400	¥2,200	ブレーキ用 (各1本) 片側	¥4,400	¥2,200
スポーク交換: 1本 (簡易フレトリ)	¥3,300	¥1,650	※: ケーブルがフレームの中通しモデル	¥6,600	¥3,300
			※: ケーブルがハンドルも中通しモデル	¥8,800	¥4,400
<b>タイヤ</b>					
チューブ交換は(一般車別料金)	¥2,200	¥1,100	<b>ブレーキ&amp;レバー関係</b>		
タイヤ交換(一般車別料金)	¥2,200	¥1,100	ブレーキorシフトレバー交換	¥4,400	¥2,200
チューブラー交換	¥4,400	¥2,200	ST変速レバー (テープ交換別途)	¥6,600	¥3,300
パンク修理 (クイック式ホイール)	¥2,640	¥1,320	MTB変速レバー	¥3,300	¥1,650
パッチ1ヶ所増す毎に 加算料金	¥440	¥220	ブレーキ調整	¥1,320	¥660
パンク点検のみ (水調べ)	¥2,200	¥1,100	ブレーキシュー交換 (片側)	¥1,320	¥660

